


# LEJ2 WIRING DIAGRAM



LIGHTING SV

	CI	RE	TL	HL	PD
OFF	○	○			
N	○				
P	○				○
H	○		○	○	
N	○		○	○	
H	○		○	○	
COLOR	B	BR	L/W	BR/V	

START SV

	ST	E
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	G

PASSING SV

	HI	BAT
PASS		
COLOR	L	B

HORN SV

	HD	BAT
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	LG	B

COMB SV

	BAT1	IG	E	BAT2
LOCK	○	○		
OFF	○	○		
DN	○		○	
COLOR	R	B/V	G	B

WINKER SV

	R	L	VR
L		○	○
N		○	○
R	○		○
COLOR	SB	D	GR

DIMMER SV

	HL	HI	LD
LD	○		○
N	○	○	○
HI	○	○	○
COLOR	B	L	V