



Service info.02/2007

Svømmehøjde på Keeway scootere.

I forbindelse med første opstart, eller i den første periode efter kunden har overtaget sin Keeway kan det forekomme, i nogle få tilfælde, at der klages over manglende trækraft, eller at motoromdrejningerne stiger uhensigtsmæssigt ved tomgang.

Årsagen til begge tilfælde skal søges i svømmestands højden i karburatoren.

Den anbefalede højde er 13,0 +/- 0,2 mm målt ved karburatoren's svømmehus flange til bundkaret og målt modstående svømmer nålens placering.

Demonter karburator, demonter svømmehus, vend karburatoren med svømmeren opad, således at svømmeren, står på sit anlæg.

Mål fra aluminiums anlægsfladen til svømmerens udvendige "skarpe" kant.

Ændring foretages ved at bøje svømme nålens anlægsflade, indtil korrekt mål kan aflæses

Monter i modsat rækkefølge.



Start motoren og lad den køre til den er driftvarm.

Juster tomgangshastighed til cirka 1.800 omdr./min og luftblandingsskruen 1,5 til 2 omgange fra bundstilling.

HR/27/04/07